

## 低入札価格調査の実施概要

工事名称 東京学芸大学小金井団地基幹整備（排水管補修）工事

調査を実施した業者名、住所： 管清工業株式会社（東京都世田谷区上用賀1丁目7番3号）

項 目	内 容
1.その価格により入札した理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本工事付近で同時期に施工の同種工事（東京学芸大学北門テニスコート北側排水管補修工事）を有していることから、現場管理費について節減を図ることが可能であるため。</li> <li>・専門工事会社を下請とすることにより、作業員、機材の効率的な配置を行うことで直接工事費の節減が可能であるため。</li> </ul>
2.契約対象工事附近における手持工事の状況	工事名：東京学芸大学北門テニスコート北側排水管補修工事 発注者：国立大学法人東京学芸大学 他
3.契約対象工事に関連する手持工事の状況	工事名：東京学芸大学北門テニスコート北側排水管補修工事 発注者：国立大学法人東京学芸大学 他
4. 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連（地理的条件）	本社（事務所）：東京都世田谷区上用賀1丁目7番3号 工事箇所との距離：約19km
5. 手持資材の状況	なし
6.資材購入先及び購入先と入札者の関係	購入先：アクアインテック（株） 購入実績：約30年 他
7.手持ち機械数の状況	TVカメラ車 5台、高圧洗浄車 8台、強力吸引車 6台、給水車 4台 他
8.労働者の具体的な供給見通し	自社及び協力会社社員延べ102人で施工
9.過去に施工した公共工事名及び発注者	工事名：東京藝術大学上野校地基幹整備（排水設備）工事 発注者：国立大学法人東京藝術大学 他
10. 1から9までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題は見受けられない。
11. 9のうち文部科学省関係工事の成績状況	東京藝術大学上野校地基幹整備（排水設備）工事 82点（1件）
12. 経営状況	特に問題は見受けられない。
13. 信用状況	特に問題は見受けられない。