

質 疑 回 答 書

東京学芸大学(小金井団地)附属幼稚園5歳児保育室等屋上防水改修工事

令和6年度

東京学芸大学(小金井団地)附属幼稚園5歳児保育室等屋上防水改修工事

	質 疑	回 答
1	軒裏の欠損補修についてですが、現状として剥落している状態なのでしょうか。剥落している状態であれば、深さを教えて下さい。	概ねコンクリート下地調整材と仕上塗材が剥落しており、厚さは5mm程度です。
2	アスベスト含有の有無については判明していますか。	ひさし軒裏の仕上材に石綿が含有しているか判明していません。
3	アスベスト事前調査と含有時の除去作業は追加工事と理解してよろしいでしょうか。	本工事において事前調査は行いますが、含有していると判明した場合でも除去作業は行わずに、エポキシ樹脂モルタルを充填し塗装を行います。
4	軒裏の欠損補修と外装薄塗材の数量について、数量表の数量と図面の天井伏図での数量(平米数)が違うようですが、どちらを正と考えたらよろしいでしょうか。	図面No02 No03 No04の数量を正とする。
5		
6		
7		
8		
9		