

低入札価格調査の実施概要

工事名称 東京学芸大学（小金井）附属小金井小学校校舎本館（Ⅲ期）改修電気設備工事

調査を実施した業者名、住所：堀内電機株式会社

（東京都小平市花小金井四丁目 26 番 19 号）

項 目	内 容
1.その価格により入札した理由	<ul style="list-style-type: none"> ・資材調達業者との長年の取引実績による信頼関係の構築により、安価での資材調達が可能であるため。 ・本件名のⅠ期工事を施工した実績から本現場を熟知していること、また、本社が施工場所の近隣に所在していることから、諸経費についても節減を図ることが可能であるため。
2.契約対象工事附近における手持工事の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・小平市立小平第三小学校及び鈴木小学校受変電設備改修工事 ・一橋大学（国立）第3研究館太陽光発電設備工事
3.契約対象工事に関連する手持工事の状況	同上
4. 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連（地理的条件）	事業所：東京都小平市花小金井四丁目 26 番 19 号 【工事箇所への所要時間：自動車約 16 分】
5. 手持資材の状況	軽微工事に対応する資材を保有
6.資材購入先及び購入先と入札者の関係	購入先：杉本電機産業（株） 購入実績：12年
7.手持ち機械数の状況	発電機
8.労働者の具体的な供給見通し	自社作業員及び協力会社（㈱テルイ電工）により施工
9.過去に施工した公共工事名及び発注者	工事名：東京学芸大学小金井団地基幹整備（防災設備等）工事 発注者：国立大学法人東京学芸大学 他
10. 1から9までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題は見受けられない。
11. 9のうち文部科学省関係工事の成績状況	東京学芸大学小金井団地基幹整備（防災設備等）工事 77点 他 （36件 平均77.7点）
12. 経営状況	特に問題は見受けられない。
13. 信用状況	特に問題は見受けられない。