

低入札価格調査の実施概要

工事名称 東京学芸大学（大泉他）附属大泉小学校体育館等改修機械設備工事

調査を実施した業者名、住所：株式会社鈴工設備（神奈川県川崎市幸区南加瀬 3-14-3）

項 目	内 容
1.その価格により入札した理由	<ul style="list-style-type: none"> ・施工の多くを自社社員で請け負うことにより労務費の縮減を可能とした。 ・5年前に公共工事の請負を開始してから、様々な施工を経験する中で蓄積されたノウハウ等を駆使し、人件費その他諸経費を縮減した。
2.契約対象工事附近における手持工事の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・王子公共職業安定所 1 階エントランスホール外空調機器新設工事 ・国立情報学研究所（一ツ橋）学術総合センター23 階電気室空調設備更新工事 ・電子航法研究所 5 号棟空気環境調整設備の更新 ・所内各所空調機更新工事
3.契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4. 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連（地理的条件）	事務所：神奈川県川崎市幸区南加瀬 3-14-3 【工事箇所（大泉団地）への距離：概ね 28.9km(車で約 80 分)】 【工事箇所（東久留米団地）への距離：概ね 35.3km(車で約 100 分)】
5. 手持資材の状況	なし
6.資材購入先及び購入先と入札者の関係	購入先：(株)松尾商行 購入実績：5 年 購入先：渡辺パイプ(株) 購入実績：6 年
7.手持ち機械数の状況	なし
8.労働者の具体的な供給見通し	自社社員により施工
9. 建築副産物の搬出予定	○プラスチック・段ボール 受入れ予定箇所：神奈川県川崎市川崎区小島町 5-1 受入れ会社：藤ビルメンテナンス(株) 受入れ予定箇所：神奈川県横浜市鶴見区駒岡 2-13-7 受入れ会社：丸忠建工(株)
10.過去に施工した公共工事名及び発注者	工事名：東京藝術大学音楽学部 2 号館 1 階邦楽研究室他空調設備改修工事 発注者：国立大学法人東京芸術大学 他
11. 1 から 10 までの事情聴取した結果についての調査確認	特に問題は見受けられない。
12. 10 のうち文部科学省関係工事の成績状況	東京藝術大学音楽学部 2 号館 1 階邦楽研究室他空調設備改修工事 75 点 他 (6 件 平均 76 点)
13. 経営状況	特に問題は見受けられない。
14. 信用状況	特に問題は見受けられない。